

合同编号：CST-APHT-2016002

项目名称	阜新弘霖矿业（集团）有限公司安全现状评价报告	项目类型	现状评价
到现场评价人员	李明 马玉忠 聂利伟 冯春喜	注册安全工程师	孔凡平 周媛
技术专家	李明 马玉忠 马俊德 聂利伟 张爱军		
评价报告编制人	黄印宝	过程控制负责人	周媛
技术负责人	孔凡平	报告审核人	李茂刚
评价组长	黄印宝		
去现场时间	2016年12月29日、2017年1月12日	报告提交时间	2017年3月
现场工作内容	<p>一、了解阜新弘霖矿业（集团）有限公司需求和进行安全评价业务委托的事宜，主要内容：1、项目规模；2、评价范围；3、项目中所涉及的主在装置和附属情况；4、项目中存在的主要危险因素；5、客户的安全管理现状及经济状况；6、项目安全评价的前置条件（检测检验、装置运行、管理人员的培训、证照是否到期）7、矿方要求完成时间及对评价报告的要求；8、矿方的评价费用等。二、通过评价人员及专家现场考核，掌握和了解该煤矿的实际情况，主要内容：1、收集信息，收集文字资料；2、实地观察，询问了解煤矿的安全生产设施、设备、管理情况；3、把煤矿的有关设备、设施、现场实际状况，用影像资料保留下来；4、发现主要的危险有害因素，发现不利于安全生产的因素。</p>		

<p>项目基本情况</p>	<p>本项目是阜新弘霖矿业（集团）有限公司安全现状评价。阜新弘霖矿业（集团）有限公司始建于1971年6月，1976年9月投产，原为阜新矿务局平安煤矿五井。2001年经营转制后，更名为阜新弘霖矿业（集团）有限公司，生产能力12万t/a。2007年由辽宁德龙工程设计咨询有限责任公司编制《弘霖煤矿技术改造设计》，矿井生产能力为45万t/a，2016年5月5日，经辽宁省煤矿安全监督管理局批复确定该矿生产能力为38万t/a。现为正常生产矿井。评价组根据国家有关法律、法规、标准、规程、规定，从“人、机、物、管、环”五个方面，通过审查资料图纸、现场检查、井下勘察、访谈等形式，对煤矿的生产及辅助系统、安全管理系统存在的危险、有害因素进行了充分辨识、评估及定性评价，并提出了存在的问题。通过评价提出下列问题：1、3303综放采煤工作面运输顺槽局部巷道失修；2、3303综放采煤工作面有片帮超宽现象；3、3303综放采煤工作面回风顺槽超前支护个别单体缺防倒绳；4、采区轨道下山局部电缆吊挂不规范；5、3303运输顺槽局部电缆吊挂不规范；6、3303综放采煤工作面回风顺槽局部地段煤尘较大，未及时消尘；7、3303综放采煤工作面回风顺槽有2个隔爆水袋水量不足。矿方根据以上具体问题进行了整改，并提供了整改情况说明；我公司评价组对矿方整改情况进行了现场复查，复查结果合格。</p>		
<p>评价结论</p>	<p>阜新弘霖矿业（集团）有限公司安全现状评价报告结论为合格。</p>		
<p>投诉电话</p>	<p>0418-3980411</p>	<p>联系人</p>	<p>张沛丹</p>